

**Отчёт МУП г.Россошь «ГЭС»**

Дата возникновения события за I квартал прошлого 2019 года

Произошли в МУП г.Россошь «ГЭС»

Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5).

Группировки без данных не отображаются

№ п/п	Номер акта	Опорное предприятие	Дата и время прекращения электроснабжения потребителей	Дата и время восстановления электроснабжения потребителям	Организационная причина	Описание организационной причины	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	1	МУП г. Россошь «ГЭС»	06.01.2019г.14:25	06.01.2019г.19:05	Сбита опора ЛЭП — 6кВ Фидера №26	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№26 П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие падения опоры с последующим соединением фаз в пролете опор№41-№42-№43.Опора ЛЭП упала в результате механического повреждения автомобилем марки «Камаз»	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при совершение ДТП транспортным средством )	Произведена замена сбитой опоры ЛЭП 6 кВ и внеплановый осмотр ВЛ-10 кВФ№26 П.С. «Россошь 110/35/10/6 кВ»
2	2	МУП г. Россошь «ГЭС»	10.03.2019г 13:23	10.03.2019г. 15:47	Воздействие повторяющихся стихий явлений: ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток)из-за ветра)	Отключение ВЛ-6 кВ Ф№10 П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ произошло по причине межфазного К.З. возникшего в следствие перекрытия веткой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №50-№51.Ветка была сломлена и принесена действиями сильных порывов ветра с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ.	Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении дерева, веток )	Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Ф№10 П.С. «Россошь» 110/35/10/6 кВ. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.