



Директор МУП «ГЭС»

Синчин Д.И.

« 03 » октября 2022 года

АКТ

Проверки технического состояния РП -№130

Основание: осмотр трансформатора на РП №130 (находящейся по адресу г. Россось ул. Простеева 13 «п»), на неоднократные жалобы потребителей многоквартирных домов (оборудованными лифтами).

Комиссия в составе:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| главного инженера | Бондаренко В.Л. |
| мастер по обслуживанию ТП и КЛ | Дюкарева А.И. |
| старшего диспетчера | Мишутина Д.В. |
| начальника ЭТЛ | Владимирова В.В. |
| зам. Директора-начальника ПТО | Волкова Д.П. |

По результатам внешнего осмотра состояния трансформатора и в результате выполненных измерений на РП-№130 10/0,4 кВ комиссией установлено:

- трансформаторная подстанция эксплуатируется с 1992 г.;
- трансформаторная мощность силового трансформатора 1000 кВа, напряжение 10/0,4 кВ;
- осмотр трансформатора без отключения производился в срок, установленный техническим руководителем энергообъекта (согласно графика ППР) (п.п.5.3.25);
- ремонт трансформатора (капитальный, текущий) выполняется по мере необходимости в зависимости от их технического состояния, определяемого измерениями, испытаниями и внешнего осмотра (п.п.5.3.26);
- сильный неравномерный шум и потрескивание внутри трансформатора;
- течь масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла из под шпилек трансформатора;
- были произведены измерения трансформатора (протокол прилагается).

Принимаемое решение:

1. В связи с недопустимостью снижения категорийности бесперебойного электроснабжения потребителей многоквартирных домов (оборудованными лифтами) требуется приобрести и установить новый трансформатор мощностью 1000 кВа 10/0,4 кВ.


2. По результатам измерений и осмотра, трансформатор не пригоден для эксплуатации в электроустановках 10 кВ. Необходимо привлечь специализированную организацию для определения ремонтпригодности (а так же экономической целесообразности ремонта) данного трансформатора.

Главный инженер



Бондаренко В.Л.

Мастер по обслуживанию ТП и КЛ



Дюкарев А.И.

Старший диспетчер



Мишутин Д.В.

Начальник ЭТЛ



Владимиров В.В.

Зам. Директора-начальник ПТО



Волков Д.П.