

Дефектная ведомость

Трансформатор тип ТМЗ 1000/10 зав.№269012

№ п/п	Обнаруженные дефекты, неисправность	Материалы и оборудования, необходимые для устранения дефектов, неисправности	Ед. изм.	Кол.	Виды работ по устранению дефектов, неисправностей
1.	Обрыв фаз ВС,АС и АВ обрыв провода в обмотке ВН, в фазе А,В и С	Замена трех обмоток ВН , фазы А,В и С	шт.	3	Замена трех обмоток ВН
2.	Обрыв фаз ав , ас и вс обрыв провода в обмотке НН , в фазе а, в и с	Замена трех обмоток НН , фаз а, в ,с	шт.	3	Замена трех обмоток НН
3.	Сопротивление изоляции ВН-корпус-НН(норма не менее 250Мом),НН-корпус- ВН(норма не менее 250Мом) не соответствует норме	Сушка активной части с дальнейшей заменой трансформаторного масла	шт.	1	Замена масла, сушка активной части

Электромонтер ЭТЛ _____

Мельников А.Т.

Электромонтер ЭТЛ _____

Тонких Р.Ю.

Руководитель ЭТЛ _____

Новохатский Д.В.

